

DYDAKTYKA ABB



PROGRAMOWANIE / INSTRUKCJE / ZEGAR / IF / FOR /

Struktura programu – instrukcje i funkcje

Temat nr 8

Wersja 01/2019

ABB

Materiały są własnością ABB Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CONST – dana stała; jej wartość może być zmieniana ręcznie, ale **nie można jej zmienić** podczas wykonywania programu

VAR – dana zmienna, której wartość może być zmieniana podczas wykonywania programu; po restarcie systemu zmienne typu **VAR wracają** do wartości początkowych, ustalonych w programie

PERS – zmienna trwała, której wartość może być zmieniana podczas wykonywania programu; po restarcie systemu zmienne typu **PERS zachowują** wartości zapamiętane przed restartem



DANE

VAR, PERS, CONST

Technical reference manuals Rapid instructions

Dane przechowywane przez system mogą być typu Stała, Const, Zmienna Var i „zmienna trwała” Pers.

W przykładzie pokazano jak zdefiniowane w systemie dane CONST, VAR i PERS zachowują się w przypadku zmiany ich definicji podczas uruchomienia programu.

Dane można dodawać przez Program data, (Dane programu) w ABB menu.

Dane typu num mogą być zdefiniowane np. jako stałe lub zmienne.

```

12 | .....VAR num Dix2;
13 | →PROC Path_10()
14 | .....Dix2:=SignalDixi;
15 | .....
16 | →.....IF Dix2=1 THEN
17 | .....GOTO wykonaj_procedure_Path_20;
18 | .....ENDIF
19 | →.....MoveJ Target_20,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
20 | →.....MoveJ Target_30,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
21 | →.....MoveJ Target_40,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
22 | →.....MoveJ Target_50,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
23 | .....wykonaj_procedure_Path_20:
24 | .....Path_20;
25 | .....MoveJ Target_20,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
26 | →ENDPROC
27 | →PROC Path_20()
28 | →.....MoveJ Target_60,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
29 | →.....MoveJ Target_70,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
30 | →.....MoveJ Target_80,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
31 | →.....MoveJ Target_90,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
32 | →.....MoveJ Target_100,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
33 | .....MoveJ Target_60,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
34 | →ENDPROC

```

„wykonaj_procedure_Path_20:” etykieta / znacznik w programie

„GOTO” instrukcja przenosząca PP (Program Pointer – wskaźnik programu) w inne miejsce tej samej procedury.

INSTRUKCJA GOTO

GOTO – przeniesienie PP w obrębie procedury

Technical reference manuals Rapid instructions



Przykład opisuje sytuację, w której w module utworzono zmienną numeryczną VAR num Dix2.

W procedurze Path_10 przypisano Dix2 wartość cyfrowego sygnału wejściowego o nazwie SignalDixi.


Następnie wstawiono warunek IF THEN (Jeśli zmienna Dix2 = 1 (tak naprawdę stanie się to jeśli sygnał wejściowy będzie miał wartość 1) to wykonaj skok to znacznika o nazwie „wykonaj_procedure_Path_20”

Oznaczać to będzie, że Program Poitner ominie część kodu Rapid i przeskoczy do znacznika. W przypadku gdy wartość Dixi2 będzie inna niż 1 program będzie wykonany w całości.

Zastosowano tutaj również instrukcję Proccall, która umożliwia przechodzenie PP z jednej procedury do innej (w tym przypadku do Path_20).

Kod przedstawiony na rysunku jest kodem z programu RobotStudio.

Aby zdefiniować Dix2 :=SignalDixi należy najpierw taki sygnał np. wirtualny utworzyć w systemie robota.



Inputs
 SignalDix1 SignalDix2

```

12  ....VAR num Dix2;
13  →PROC Path_10()
14  .....Dix2:=SignalDix1;
15  .....
16  →.....IF Dix2=1 THEN
17  .....GOTO wykonaj_procedure_Path_20;
18  .....ENDIF
19  →.....MoveJ Target_20,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
20  →.....MoveJ Target_30,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
21  →.....MoveJ Target_40,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
22  →.....MoveJ Target_50,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
23  .....wykonaj_procedure_Path_20:
24  .....Path_20;
25  →.....MoveJ Target_20,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
26  →ENDPROC
27  →PROC Path_20()
28  →.....MoveJ Target_60,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
29  →.....MoveJ Target_70,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
30  →.....MoveJ Target_80,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
31  →.....MoveJ Target_90,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
32  →.....MoveJ Target_100,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
33  .....MoveJ Target_60,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
34  →ENDPROC
  
```


SIGNALDIX1:=0

GOTO – przeniesienie PP w obrębie procedury

Technical reference manuals Rapid instructions



Przykład działania instrukcji



```

12 | .....VAR num Dix2;
13 | →PROC Path_10()
14 | .....Dix2:=SignalDixi;
15 | .....
16 | .....IF Dix2=1 THEN
17 | .....GOTO wykonaj_procedure_Path_20;
18 | .....ENDIF
19 | .....MoveJ Target_20,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
20 | .....MoveJ Target_30,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
21 | .....MoveJ Target_40,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
22 | .....MoveJ Target_50,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
23 | .....wykonaj_procedure_Path_20;
24 | .....Path_20;
25 | .....MoveJ Target_20,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
26 | →ENDPROC
27 | →PROC Path_20()
28 | .....MoveJ Target_60,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
29 | .....MoveJ Target_70,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
30 | .....MoveJ Target_80,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
31 | .....MoveJ Target_90,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
32 | .....MoveJ Target_100,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
33 | .....MoveJ Target_60,v1000,fine,SchunkTool\WObj:=Workobject_1;
34 | →ENDPROC

```

Inputs

SignalDixi

SIGNALDIXI:=1

GOTO – przeniesienie PP w obrębie procedury

Technical reference manuals Rapid instructions



```
MODULE testgoto
  VAR num rel1:=2;
  PROC gotowe()
    gornypoziom:
    WaitTime \Inpos,1;
    rel1:=1;
    IF rel1<2 THEN
      GOTO gornypoziom;
    ELSE WaitTime \Inpos, 2;
    ENDIF
  ENDPROC
ENDMODULE
```

„WaitTime” instrukcja zatrzymania programu i odliczania czasu, argument opcjonalny \Inpos określa, że robot odliczy wyznaczony czas bez zmiany pozycji

INSTRUKCJA WAIT

Wait – instrukcja zatrzymania programu

Technical reference manuals Rapid instructions



Instrukcja WaitTime służy do odliczania czasu, jeśli podany jest argument opcjonalny \Inpos, to robot zatrzymuje się w instrukcji ruchowej poprzedzającej instrukcję WaitTime i „odlicza” zadany czas (tutaj to 1 [s]).

„WaitDO” instrukcja Wait Digital Output – kursor programu pozostanie w linii instrukcji do momentu ustawienia określonego sygnału wyjścia
„WaitSyncTask” instrukcja do synchronizacji tasków robota w określonych punktach. Wymaga „tasklist” i „syncident” – unikalnej nazwy punktu synchronizacji

„WaitDI” instrukcja Wait Digital Input – kursor programu pozostanie w linii instrukcji do momentu ustawienia określonego sygnału wejścia

Przykład:

```
WaitDI di4, 1;
```

Wykonywanie programu będzie kontynuowane gdy sygnał wejścia „di4” zostanie ustawiony

Przykład:

```
WaitDI grip_status, 0;
```

Wykonywanie programu będzie kontynuowane gdy sygnał wejścia grip_status zostanie zresetowany




INSTRUKCJA WAIT

Wait – instrukcje zatrzymujące program

Technical reference manuals Rapid instructions



Pozostałe instrukcje Wait



INSTRUKCJA PROCCALL – EDYTOR PROGRAMU

ProcCall – wywołanie kolejnej procedury

Technical reference manuals Rapid instructions



Instrukcja wywołująca inną procedurę. Jeśli w linii procedury Path_10 znajdzie się instrukcja Proccall procedury Path_20 to Program Pointer po dojściu do tej instrukcji przejdzie do procedury Path_20 i a po jej przejściu wróci do Path_10


```
Search_Part Test_rygiel, pRygiel_7, pRygiel_8, v300, tWeldGun\WObj:=WobjLittleSleigh;
```

```
VAR bool Test_rygiel:=FALSE;
```

```
IF Test_rygiel=TRUE THEN
```

```
  TPWrite "Rygiel bazy Little Sleigh nie został zwolniony";
```

```
  Stop;
```

```
ENDIF
```

DANE PROGRAMU

BOOL – dane programu FALSE / TRUE

Technical reference manuals Rapid instructions



Przykład danej typu BOOL która może mieć wartość typu fałsz / prawda (False/True)

```

PROC TIMEMEASURE()
VAR clock tmeasure;
    VAR num time;
    ClkReset tmeasure;
    ClkStart tmeasure;
MoveL RelTool(p10start,0,0,30), v1000, z50, pisak;
MoveL p10, v1000, z50, pisak;
AccSet 40, 40\FinePointRamp:=30;
MoveJ p10start, v1000, fine, pisak\WObj:=wobj0;
    clkstop tmeasure;
    time:=clkread(tmeasure);
    tpwrite ""\num:=time;
ENDPROC

```

DANE PROGRAMU

CLOCK – pomiar czasu

Technical reference manuals Rapid instructions



Przykład działania pomiaru czasu. Należy utworzyć zmienną numeryczną np. „time”, zmienną typu clock tutaj np. „tmeasure” Następnie podaje się instrukcje ClkReset, ClkStart a w momencie gdy chcemy zakończyć pomiar ClkStop.

Uwaga, aby szybciej znaleźć potrzebne instrukcje na panelu FlexPendant stosuj filtrowanie wg nazwy.

Aby na FlexPendant wprowadzić zapis time := clkread (tmeasure) należy najpierw dodać instrukcję „ := ” w menu Common a potem dodać jej lewą i prawą stronę!

”

PROC square()

```
MoveJ [[469.64,-49.65,596.78],[0.0108005,-0.997788,-0.0645406,-0.0116651],[-1,0,-3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]], v1000, fine, flamaster;
MoveL [[378.98,83.85,250.00],[0.010766,-0.997792,-0.0644979,-0.0116168],[0,0,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]], v1000, fine, flamaster;
hammer;
MoveL [[678.98,83.85,250.00],[0.010766,-0.997792,-0.0644979,-0.0116168],[0,0,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]], v1000, fine, flamaster;
hammer;
MoveL [[678.98,183.85,250.00],[0.010766,-0.997792,-0.0644979,-0.0116168],[0,0,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]], v1000, fine, flamaster;
hammer;
MoveL [[378.98,183.85,250.00],[0.010766,-0.997792,-0.0644979,-0.0116168],[0,0,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]], v1000, fine, flamaster;
hammer;
MoveL [[378.98,83.85,250.00],[0.010766,-0.997792,-0.0644979,-0.0116168],[0,0,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]], v1000, fine, flamaster;
ENDPROC
```

PROC hammer()

```
VAR robtarget pdob:=[[469.64,-49.63,604.99],[0.010804,-0.997785,-0.0645981,-0.0116556],[-1,0,-3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
```

```
pdob := CRobT(\Tool:=flamaster\WObj:=kartka);
MoveL Offs(pdob,0,0,100), v1000, fine, flamaster\WObj:=kartka;
MoveL pdob, v1000, fine, flamaster\WObj:=kartka;
MoveL Offs(pdob,0,0,100), v1000, fine, flamaster\WObj:=kartka;
MoveL pdob, v1000, fine, flamaster\WObj:=kartka;
```

ENDPROC

DATA

CRobT – odczytanie pozycji

Technical reference manuals Rapid instructions



Przykład działania funkcji CRobT

```
2  MODULE·Misha
3  →PROC·mmm()
4  →→→MoveL· [[94.95,77.56,0.28],[0.0708146,0.0611092,-0.0644
5  →→→MoveL· [[310.83,104.80,-5.71],[0.0708152,0.0611095,-0.0
6  →→→MoveC· [[195.26,141.54,1.41],[0.0708127,0.0611101,-0.0
7  →→→MoveJ· [[210,116.61,-93.55],[0.0708805,0.0611114,-0.0644
8  →→→MoveL· [[383.52,218.27,-234.62],[0.502425,-0.542301,-0.
9
10 →ENDPROC
11 →PROC·Forloopa()
12 →····FOR·i·FROM·1·TO·3·DO
13 →······mmm;
14 →····ENDFOR
15 →ENDPROC
16 →ENDMODULE
```

DATA

FOR – powtórzenie

Technical reference manuals Rapid instructions

Powtórzenie wykonywania procedury „mmm” trzykrotnie.



Przykład działania instrukcji FOR

```
11 PROC Forloopa()  
12   FOR i FROM 1 TO 3 DO  
13     mmm;  
14     IF i=3 THEN  
15       Routine1;  
16     ENDIF  
17   ENDFOR  
18 ENDPROC  
19 ENDMODULE
```

DATA

IF – warunek

Technical reference manuals Rapid instructions

Gdy $i = 3$ wykonana zostanie procedura o nazwie „Routine1”

ABB

IF - warunek

```

2  MODULE·Misha
3  →LOCAL·VAR·pose·pose1:=[[0,0,50],[1,0,0,0]];
4  →PROC·mmm()
5  .....MoveJ·[[94.95,77.56,0.28],[0.0708146,0.0611092,-0.0644544,-0.993527],[-1,-1,-
6  →MoveL·[[310.83,104.80,-5.71],[0.0708152,0.0611095,-0.0644561,-0.993527],[0,-1
7  →MoveC·[[195.26,141.54,1.41],[0.0708127,0.0611101,-0.0644567,-0.993527],[-1,-1
8  →MoveJ·[[210,116.61,-93.55],[0.0708805,0.0611114,-0.0644475,-0.993523],[-1,-1,-
9  →MoveL·[[383.52,218.27,-234.62],[0.502425,-0.542301,-0.00760624,-0.673366],[-1
10 .....PDispOff;
11
12 →ENDPROC
13 PROC·Forloopa()
14 ....FOR·i·FROM·1·TO·3·DO
15 .....mmm;
16 .....IF·i=2·THEN
17 .....PDispSet·pose1;
18 .....ENDIF
19 ....ENDFOR
20 ENDPROC
21 ENDMODULE

```

PDispOff – anulowanie przesunięcia

DATA

PDispSet – przesunięcie o stałą wartość

Technical reference manuals Rapid instructions

Gdy i = 2 wykonana zostanie instrukcja przesunięcia o 50 mm współrzędnych osi z w procedurze mmm



PDispSet – przykład kodu.